

Klient:

Klientské číslo:	1072
Jméno a přímení:	Petra Kuldová
Telefon:	775 565 933
Email:	xkuldovat@centrum.cz


Informace o vozidle

Tovární značka:	Nissan
Model:	Micra

Datum 1. registrace:	2004
Barva:	Zlatá metalíza
Obsah - KW	998 ccm, 48 KW

VIN:	SJNFAAK12U1213636
Stav tachometru (Km)	115 080 km


Cena:	74.000,00 Kč
Sleva:	2.000,00 Kč
Prodejce:	Autobazar u Stadionu
Prověření autotracer:	ANO



Doklady vozidla

	ano	ne
Velký technický průkaz:	X	
Servisní knížka:	X	
	měsíc	rok
STK - platnost do :	10	2016
	startovací	zabezpečovací
Počet klíčů k vozidlu:	2x	


Celkový vzhled vozu



poškození:	Pozn.
1	Odřeniny , škrábance , denty
2	Odřeniny , škrábance , denty
3	Odřeniny , škrábance , denty
4	Odřeniny , škrábance , denty
5	Odřeniny , škrábance , denty
6	Odřeniny , škrábance , denty
7	Odřeniny , škrábance , denty
8	Odřeniny , škrábance , denty
9	Odřeniny , škrábance , denty - kamínky
10	Odřeniny , škrábance , denty
11	Odřeniny , škrábance , denty

Malinká rez u zadního okna.
Malinká rez u víčka nádrže.

Měření laku



lokace:	µm:	Pozn.
1	700	Lak
2	230	Lak
3	160	Lak
4	120	Ok
5	130	Ok
6	160	Ok – lak
7	175	Ok – lak
8	140	Ok
9	125	Ok
10	120	Ok
11	100	Ok

Popis vzhledu vozu a závad

KAROSERIE	bez závad	se závadou	popis závady
Nosné části:			
a) přední část	X		
b) střední část	X		
c) zadní část	X		
Slícování částí karoserie	X		
Neodborný zásah	X		
Celková koroze	X		

OSVĚTLENÍ	bez závad	se závadou	popis závady
Osvětlení:			
a) obrysové	X		
b) potkávací	X		
c) xenony/LED	-		
d) mlhovky	X		
Zadní osvětlení	X		
Směrové osvětlení	X		

DISKY A PNEU	bez závad	se závadou	popis závady
Kola plechová	x		
Kola litá			
Pneu Rozměr:	165/70 R 14		
Pneu Značka:			

		mm		mm		mm		mm
Letní	PP:		LP:		PZ:		LZ:	
Zimní	PP:	3-4	LP:	3-4	PZ:	3-4	LZ:	3-4

SKLA A ZRCÁTKA	bez závad	se závadou	popis závady
Čelní sklo	X		
Boční okna	X		
Zadní sklo	X		
Zrcátka	x		

JÍZDNÍ VLASTNOSTI	bez závad	se závadou	popis závady
Plynulost jízdy	x		
Nastartování	x		
Servo řízení			
Volnoběh			
Uložení náprav			
Akcelerace (turbo)			
Brzdy (ABS)			
Ruční brzda			
Převodovka (manuál)			
Převodovka (automat)			
Tempomat			
Další jízdní vlastnosti			

INTERIÉR VOZU	bez závad	se závadou	popis závady
Sedáky	X		
Volant		x	Ošoupaný
Řadící páka	x		
Koberce		x	Špinavé
Stropnice	X		
Zavazadlový prostor	X		
Polstrování dveří	X		

Osahání přístrojů	X		
Airbag kontrolky	X		
Další	X		

VYBAVENÍ A ODBORNÁ FYZICKÁ KONTROLA VOZU

VÝBAVA VOZIDLA	bez závad	se závadou	popis závady
Povinná výbava	X		
Elektrická okna:	X		
Elektricky ovládaná zrcátka:	-		
Stěrače přední:	X		
Stěrač zadní:	X		
Ostřikovače:	X		
Centrální zamykání: (všechny dveře)	X		
Stav zámků:	X		
Airbagy:	X		
Klimatizace:	-		
Ventilátor: (všechny polohy)	X		
Topení:	X		
Nezávislé topení:	-		
Klakson:	X		
Střešní okno:	-		
Vyhřívaná sedadla:	-		
El. sedadla: (ovládání polohy)	-		
Parkovací senzory:	-		
Autorádio:	X		
Multi volant:	-		
El. ovládané zadní dveře:	-		
Senzor světěl:	-		
Dešťový senzor:	-		
Regulace výšky podvozku:	-		
Regulace tuhosti podvozku:	-		
Zámek řazení:	-		
Rezerva (kolo):	X		
Navigace:	-		
Tažné zařízení:	-		
Alarm:	-		
Nastavení volantu:	X		
Palubní počítač:	-		

Za AUTOTÝM zpracoval:

Jméno a přímení:	Pavel Pekařík
Telefon:	721 068 402

Nefunguje tlačítko v autě zamknuto/odemknuto - zevnitř
Špatně a těžce se otevírá víčko nádrže
Rez okolo hrdla nádrže